



08.07.15 № 06/130
На № _____ от _____

**Первому заместителю Председателя
Банка России
ЛУНТОВСКОМУ Г.И.**

Уважаемый Георгий Иванович,

В Ассоциацию «Россия» обратился ряд региональных кредитных организаций с вопросами о соответствии используемых счетно-сортировальных машин (далее – ССМ), применяемых при обработке банкнот Банка России, требованиям Банка России.

В кредитных организациях используется оборудование для обработки денежной наличности из списка моделей ССМ, размещенных на официальном сайте Банка России в сети Интернет в разделах «Список счетно-сортировальных машин, прошедших испытание в Банке России, которые могут применяться в кредитных организациях» и «Список счетно-сортировальных машин, прошедших испытание в Банке России, рекомендованных для применения кредитными организациями, а также филиалами и внутренними структурными подразделениями кредитной организации, не имеющих отдельного помещения для обработки денежной наличности» (далее – Списки).

В соответствии с Указанием Банка России от 22.07.2014 N 3338-У «О порядке проведения территориальными учреждениями Банка России проверок соблюдения кредитными организациями требований к счетно-сортировальным машинам, применяемым при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам» (далее – Указание 3338-У) в кредитных организациях в 2015 году проводились проверки на предмет соответствия используемых ССМ требованиям, установленным пунктом 1.1 и пунктом 2.11 «Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации Банка России» (утв. Банком России 24.04.2008 № 318-П).

Проверки в форме тестирования ССМ осуществлялись Рабочими группами Банка России с использованием тестовых образцов (полиграфических изделий), сходных с банкнотами Банка России по графическому оформлению, бумаге и способам печати, по результатам которых было установлено, что ССМ не отвечают требованиям, установленным нормативными документами Банка России, т.е.

распознают менее четырех машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России.

Не прошедшие тестирование ССМ 2013 и 2014 годов выпуска входят в Список рекомендуемых к использованию в кредитных организациях, были приобретены у региональных дилеров компании-производителя, регулярно проходили техническое обслуживание у дилеров.

При этом у кредитных организаций отсутствует возможность проверки ССМ с использованием образцов банкнот Банка России аналогичным используемым Рабочими группами при проверке в соответствии с Указанием 3338-У. Производители ССМ также не могут гарантировать положительного прохождения их продукцией тестирования в рамках Указания 3338-У. Единственным ориентиром для закупки ССМ в настоящее время является наличие ССМ в Списках, что, как показывают результаты проверок, не гарантирует положительного прохождения новыми ССМ тестирования Банка России в соответствии с Указанием 3338-У.

В связи со сложившейся ситуацией, а также для предотвращения закупки кредитными организациями ССМ, входящих в Списки рекомендуемых Банком России, но не соответствующих требованиям Указания 3338-У прошу:

- скоординировать методики испытаний, используемые Сервисным центром Межрегионального хранилища (г. Санкт-Петербург) Центрального хранилища ЦБ РФ и методики тестирования, используемой Рабочими группами Банка России при выездных проверках;

- создать Рабочую группу с представителями производителей ССМ, входящих в Списки, для предоставления им возможности доработки ПО/настроек ПО, необходимых для положительного прохождения тестирования в соответствии с Указанием 3338-У.

- довести до Рабочих групп Банка России информацию о соответствии моделей ССМ, испытания которых проводились Банком России в 2010-2014 годах и включенных в Списки, требованиям Указания 3338-У.

С надеждой на сотрудничество,
Вице-президент Ассоциации «Россия»

А.В.Ветрова